

Компонентный ремонт	Описание неисправности	Цена работы
Ремонт транзисторного ключа	В случае если устройство не включается / не выключается с кнопки	3.000
Замена силовых транзисторов	В случае если устройство реагирует но не едет	3.000
Прошивка устройства	Индикатор ЦПУ моргает 2 раза	2.500
Замена стабилизатора напряжения	Устройство не подает сигналов	2.500
Балансировка АКБ	Устройство не предупреждает о разряде / не долго работает	2.000
Замена Li-On элементов АКБ	Устройство не заряжается / мало работает	3.000
Замена датчиков холла	Устройство отключается полностью либо одна часть на ходу	3.500
Замена проводки		2.000
Пайка		1.000